

# GEMEENTE KATWIJK



## EINDRAPPORTAGE CONTROLE BEWONING BIJGEBOUWEN



Versie 3, datum 21 juli 2022



Opgesteld door



# INHOUDSOPGAVE

<b>Hoofdstuk</b>	<b>Blz.</b>
VOORBLAD	1
INHOUDSOPGAVE	2
HISTORIE	3
AANLEIDING	3
INSPECTIES	3
RISICO'S	4
BEKENDMAKINGEN	4
ORGANISATIE	5
DOEL	5
VERPLICHTINGEN	6
CHECKLIST	6
OVERZICHT CATEGORIEËN EN PRIORITEITEN	
7	
VOORBEREIDING OUD	7
VOORBEREIDING NIEUW	8
VOORBEELD PROJECTINDELING	8
STAPPENPLAN	9
UITVOERING	9
HANDELWIJZE BIJ WEIGERING TOEGANG	10
HANDELWIJZE WANNEER EEN DEUR GESLOTEN BLIJFT	10
HANDELWIJZE BIJ RISICOVOLLE SITUATIES	10
COVID-19 MAATREGELEN	11
CHECKLISTS EN PRIORITEITEN	11
EVALUATIE	11
AANBEVELINGEN	
BRONNEN	11
BIJLAGE AA (TELLING DD. 04-07-2022)	10
BIJLAGE BB (VOORBEELD CHECKLIST)	11
BIJLAGE CC (VERKOOP WONING + BIJGEBOUW  )	
1	
BIJLAGE DD (VERKOOP WONING + BIJGEBOUW  )	
1	
BIJLAGE FOTO 01	1
BIJLAGE FOTO 02	1
BIJLAGE FOTO 03	1
BIJLAGE FOTO 04	1
BIJLAGE FOTO 05	1
BIJLAGE FOTO 06	1
BIJLAGE FOTO 07	1
BIJLAGE FOTO 08	1
BIJLAGE FOTO 09	1

## **HISTORIE**

Met ruim 66.000 inwoners vormt de Gemeente Katwijk een krachtige gemeentelijke organisatie en is zij tegelijk in staat om dichtbij en samen met de inwoners van de vier kernen Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg en Valkenburg te werken aan de kwaliteit van werken, wonen en leven.

Na de Tweede Wereldoorlog zijn in de loop der jaren diverse soorten bijgebouwen gebruikt voor (tijdelijke) bewoning: de zogenaamde zomerhuizen. Het gezin verhuisde destijds van het hoofdgebouw naar het bijgebouw om zodoende ruimte te maken voor verhuur van het hoofdgebouw aan badgasten. Enerzijds zorgen de zomerhuizen tegenwoordig voor een onderkomen van dochters en zonen van de eigenaren, die op woonruimte elders in de gemeente wachten en anderzijds voor badgasten uit voornamelijk Duitsland en arbeidsmigranten uit het oostelijk deel van Europa.

Op verscheidene adressen in de Rijnmond van de woningcorporatie Dunavie hebben de toezichthouders van de huurders van het hoofdgebouw te horen gekregen, dat zij in het verleden alleen in aanmerking zouden komen voor de huur, als zij tekenden voor het gebruik van het bijgebouw door derden. Dit geeft te denken: je huurt een hoofdgebouw met bijgebouw en onbekenden maken gebruik van je erf en bijgebouw en het staat je niet zelf ter beschikking!!!

## **AANLEIDING**

In het verleden zijn er situaties bekend, waarbij klachten zijn geuit over overlast door illegale bewoning. Nu hebben de toezichthouders regelmatig gehoord, dat door de bewoning van de bijgebouwen (vooral kortstondig aan badgasten) overlast door bezette parkeerplaatsen en achtergelaten rommel ontstaat.

De wens uit de gemeente is om een inventarisatie van de bouwkundige staat van de honderden bijgebouwen, waarin gewoond wordt, te maken en de omstandigheden waarin de mensen leven ten aanzien van de veiligheid voor brand en gezondheid in het algemeen te onderzoeken.

## **INSPECTIES**

De inspecties voor deze inventarisatie zijn niet gehouden in souterrains, bedrijven, woningsplitsingen en dergelijke, maar alleen in de bijgebouwen, die niet gekoppeld staan aan het hoofdgebouw.

Daarbij zijn soms verschillen tussen de vorm van het bijgebouw in de “nedbrowser”, op de luchtfoto’s en de “Basisregistratie Adressen Gebouwen”(=het systeem, dat door gemeenten in Nederland gehanteerd wordt voor het verwerken van gegevens van gebouwen, zoals de officiële adressen met straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart) aan het licht gekomen.

In de inventarisatie is voornamelijk inzichtelijk gemaakt of de bijgebouwen mogelijk voldoen aan de wettelijke eisen conform het Bouwbesluit 2012 bestaande bouw.

Er is geen onderzoek gedaan naar het voldoen aan het bestemmingsplan.

## **RISICO'S**

In een aantal straten in vooral Katwijk aan Zee vormen de bijgebouwen een aaneengeschakelde rij van soms wel elf bijgebouwen, waarbij vermoedelijk de gordingen van het dak doorlopen. Bij brand op een van de zolders is er grote kans, dat deze overslaat op de naastliggende bijgebouwen via deze gordingen en/of het dak.

## **BEKENDMAKINGEN**

- Er zijn drie medewerkers aangesteld als Toezichthouder Omgevingsrecht, waarvoor zij een legitimatiebewijs uitgereikt hebben gekregen om zich te kunnen legitimeren bij de eigenaren van het hoofdgebouw respectievelijk de bewoners van het bijgebouw.
- Een aantal eigenaren van bewoonde bijgebouwen hebben gevraagd, waarom de gemeente vooraf niets bekend heeft gemaakt over de controles. Echter in overleg met de burgemeester is bepaald, dat voordat de inspecties zullen plaats hebben, geen informatie daarover bekend zal worden gemaakt in plaatselijke media of via een huis aan huis verspreide folder, om te voorkomen, dat aanpassingen aan de bewoonde bijgebouwen worden verwezenlijkt voordat de controle plaats heeft.
- De afdeling Communicatie van de Gemeente Katwijk heeft de plaatselijke media in de gaten gehouden over meldingen van de controles van de bijgebouwen op bewoning.
- Eind juni en begin juli 2022 hebben de toezichthouders van enkele bewoners te horen gekregen, dat er al eerder medewerkers van de Gemeente Katwijk aan de deur zijn geweest voor het controleren van de rookmelders in het hoofdgebouw, die per 1 juli 2022 verplicht zijn. Zij hebben zich volgens zeggen ook met een legitimatiebewijs gelegitimeerd. Hierop hebben de toezichthouders contact gezocht met de wijkagenten en het Klant Contact Centrum (KCC) en de situatie uitgelegd. Elke morgen voordat de toezichthouders op pad zijn gegaan, hebben zij de politie de straten doorgegeven waar zij zouden gaan controleren. Zij raadden de bewoners aan om de oplichters te laten wachten, de deur te sluiten en de politie te bellen. Als de melding uit een andere straat was dan door de toezichthouders aan de politie opgegeven, dan zou de politie er op af gaan. Dit alles heeft meer tijd gekost vanwege de extra uitleg aan eigenaren en bewoners. Gelukkig zijn de praktijken van de oplichters ook door de gemeente en op facebook bekend gemaakt.

## ORGANISATIE

Voor de inventarisatie zijn drie medewerkers ingehuurd.

- Het “buitenwerk” van het project (controle) is begin november 2021 gestart en eindigt uiterlijk 31 augustus 2022.
- Zij zijn aangesteld als Toezichthouder Omgevingsrecht en de aanstelling is officieel gepubliceerd en bekendgemaakt.
- Regelmatig heeft er overleg plaats gevonden met de Coördinerend Toezichthouder Omgevingsrecht.
- Eind februari – begin maart 2022 is er overleg gepleegd met de Burgermeester, Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving en de Coördinerend Toezichthouder Omgevingsrecht.
- Kort voor de verkiezingen van de gemeenteraad is er een presentatie gegeven.
- Helaas heeft één van de toezichthouders na enkele maanden voorrang aan ander werk gegeven en zijn de anderen met zijn tweeën doorgegaan.

## DOEL

Het doel van deze operatie is geweest om:

- Eind februari – begin maart 2022 (vóór de verkiezingen) een tussentijdse rapportage aan de burgermeester, de Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving en de Coördinerend Toezichthouder Omgevingsrecht te verstrekken en uit te leggen.
- Kort na de verkiezingen (dinsdag 22 maart 2022) een presentatie voor het College van Burgermeester & Wethouders te houden, aan de hand waarvan zij de voor- en nadelen en risico's van de bewoning van bijgebouwen kunnen afwegen, een beslissing kunnen nemen om door te gaan met de inventarisatie en tenslotte kunnen overgaan tot handhaven of vergunnen. In eerdere documenten is aangegeven, dat gedogen eigenlijk niet kan worden gehanteerd, omdat daarbij de gemeente illegale en onveilige bewoning in de bijgebouwen toestaat.
- Aan de hand van het aantal geïnspecteerde bijgebouwen een inschatting te kunnen maken hoeveel bijgebouwen het in de gemeente in totaal betreft, die onterecht of op een minder veilige wijze bewoond zijn, waarbij souterrains, bedrijven, woningsplitsingen en dergelijke niet meegerekend worden.
- Een raming van de kosten te kunnen maken en budget vrij te maken voor het aantrekken van extra capaciteit voor juridische zaken, vergunningverlening en toezicht/handhaving.

## VERPLICHTINGEN

Relevante regelgeving met betrekking tot bewoning van de bijgebouwen of zomerhuisjes, waaraan moet worden voldaan, is:

- a. Wet Ruimtelijke Ordening (WRO): bestemmingsplannen worden straks met de wetwijziging omgevingsplannen. (Wet Ruimtelijke Ordening vervalt per 1 januari 2023, wordt Omgevingswet).
- b. Bouwbesluit 2012:  
Bewoonde bijgebouwen moeten voldoen aan het Bouwbesluit 2012 (bestaande bouw en bij verbouwingen aan de verbouweis). Met de bepalingen hierin wordt getracht de minimale bouwtechnische kwaliteit te waarborgen, zodat bewoning veilig kan geschieden. Het Bouwbesluit stelt bijvoorbeeld eisen aan de vluchtroute, waartoe ook de trap behoort, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment (vaak afgekort tot wbdbo), hoogte van verblijfsruimten, de kwaliteit van apparatuur, daglichttoetreding, ventilatie, enzovoorts.

## VOORBEREIDING, OUD WERKWIJZE (vanaf oktober 2021)

Ten aanzien van de inventarisatie van de bijgebouwen hadden we de volgende stappen genomen:

- In het programma nedbrowser werden in de gemeente Katwijk, bestaande uit



- Elk Project bestond uit een beperkte groep bij elkaar behorend aantal straten.
- In de nedbrowser en bag-viewer werden aan de hand van deze geselecteerde Projecten en straten alle voorkomende huisnummers van het hoofdgebouw en het bijbehorende identificatienummer in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (kortweg BAG ID) van de hoofd- en bijgebouwen genoteerd in digitale beveiligde mappen.
- Elk bijgebouw, dat bewoond was, kreeg zijn eigen checklist.
- Van elk bijgebouw werd een afbeelding van het BAG-ID, bouwjaar en bronhouder geplaatst in de checklist.
- Eveneens werd een afbeelding van het bouwvlak van het hoofdgebouw overgeheveld naar de checklist.
- Verder werden er twee of drie luchtfoto's van het bijgebouw toegevoegd aan de map.
- De drie toezichthouders hadden één tablet aangeschaft en ingericht met onder andere Onedrive om de checklists ter plaatse op een gemakkelijke wijze in te vullen en op te slaan, waardoor tijd bespaard werd. Bovendien behoefde er niet van elke checklist een afdruk gemaakt te worden, hetgeen het milieu spaarde.

## VOORBEREIDING, NIEUW WERKWIJZE (vanaf dd. 18-02-2022)

Ten aanzien van de inventarisatie van de bijgebouwen kunnen we vanaf de hierboven in de kop genoemde datum de volgende stappen aangeven:

- In het programma nedbrowser worden in de gemeente Katwijk, bestaande uit




- Elk Project bestaat nog steeds uit een beperkte groep bij elkaar behorend aantal straten.
- Aan de hand van luchtfoto's worden die bijgebouwen geselecteerd, waar de toezichthouders het vermoeden van hebben, dat er bewoning of verhuur plaats vindt of mogelijk is. Aanwijzingen daarvoor kunnen zijn: een dakkapel of dakramen, een schoorsteen, een apparaat voor airconditioning, ventilatieopeningen, twee of meer bouwlagen, zonnepanelen, een eigen toegang, een sleutelkastje, enzovoorts.
- Van de bijgebouwen waarvan vermoed wordt, dat er bewoning plaats vindt, worden allereerst twee luchtfoto's in een digitale map met straatnaam en huisnummer geplaatst en deze worden bezocht.
- Tijdens ons bezoek aan een bewoond of voor verhuur bestemd bijgebouw, worden de onderdelen van de checklist nagelopen en foto's van deze onderdelen gemaakt.
- De ter plaatse opgenomen informatie wordt op kantoor of thuis verwerkt in de checklist van de betreffende straat en huisnummer.
- In latere instantie worden nog de gegevens van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (kortweg BAG ID), een bouwvlak en een kaartje van de nedbrowser toegevoegd.
- De foto's en informatie, die ter plaatse in het bijgebouw wordt opgedaan, worden genoteerd in een beveiligde map in de Katwijk omgeving en worden van de mobiele telefoon gewist. Daarna werkt één van de toezichthouders de map "Bezochte Bijgebouwen" bij.

## VOORBEELD PROJECTINDELING

Project 1 wordt begrensd door



en bevat verder de volgende straten:



## STAPPENPLAN

De volgende vervolgstappen zijn te onderscheiden:

- De toezichthouders hebben aan de hand van de checklist in principe elk bewoond of voor verhuur bestemd bijgebouw gecontroleerd (zie bijlage BB voorbeeld checklist).
- Aan de ingevulde checklist van het bijgebouw met het totaal aantal punten hebben zij na het bezoek enkele gemaakte foto's van ter zake doende onderdelen toegevoegd en hebben eventueel het programma Key2Vergunningen geraadpleegd, waarmee de checklist gereed is.
- Maandelijks tot de verkiezingen hebben de toezichthouders een voortgangsgesprek gehouden en het werk met de Coördinerend Toezichthouder geëvalueerd.
- Begin maart 2022 (na de gemeenteraadsverkiezingen) hebben zij een presentatie van de stand van zaken en een prioriteitenlijst van de Projecten 1, 2 en 3 geleverd, die het college kan gebruiken om tot verdere besluitvorming over de bijgebouwen te komen. De Projecten 1, 2 en 3 worden gezamenlijk omsloten door de straten: Boulevard, Rijnmond, Sluisweg en Koningin Wilhelminastraat.

## UITVOERING

De toezichthouders:

- hebben de medewerkers van het Klant Contact Centrum over de op handen zijnde werkzaamheden geïnformeerd;
- hebben contact gelegd met de wijkagent(en) om deze op de hoogte te stellen van hun werk om bij een mogelijke calamiteit snel te kunnen handelen;
- hebben het mobiele telefoonnummer van één van de toezichthouders, die altijd bij de inspecties aanwezig is, bekend gemaakt bij het KCC, waarnaar doorgeschakeld kan worden, wanneer er vragen rijzen bij bewoners;
- hebben voordat zij aan het project zijn begonnen een legitimatiebewijs, visitekaartjes, "niet-aanwezig-kaarten", een CO melder (koolmonoxidemelder) en parkeeronthefing ontvangen;
- dragen zelf zorg voor mondkapjes, ontsmettende handgel, meetinstrumenten en zaklantaarn;
- gaan in burger en met eigen vervoer of lopend de wijken in;
- voeren in principe op donderdag en vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur fysieke controles uit. Later werd dit alleen op vrijdag, nadat de derde toezichthouder vertrokken was. Proefondervindelijk bleek, dat bezoeken voor 09:00 uur minder geslaagd waren;
- stellen zich voor, legitimeren zich en delen het doel van de controle mede, wanneer de bewoner/gebruiker na het aankloppen/aanbellen de deur opent;
- vragen aan de eigenaar én de bewoner/gebruiker toestemming om het bijgebouw bij bewoning te mogen betreden;
- gaan het bijgebouw binnen, als daarvoor toestemming is gegeven en controleren;
- maken een aantal foto's van de onderdelen van de checklist, controleren het CO-gehalte, meten de verdiepingshoogte, meten van de trap de breedte, aantrede, optrede en steilte, controleren de afzuiging van een kooktoestel en de

afvoer van de CV ketel en/of boiler en checken de luchtverversing van de douche- en toiletruimte;

- completeren de checklist later in het systeem.

## **HANDELWIJZE BIJ WEIGERING TOEGANG**

Wanneer de toegang tot het bijgebouw geweigerd wordt:

- Mocht er geen toestemming tot binnentreden worden verleend, dan aangeven op een ander tijdstip en/of dag terug te willen komen, wanneer de controle beter uitkomt. Dit is tijdens ons dienstverband in de Corona-periode regelmatig voorgekomen.
- Een visitekaartje van één van de Toezichthouders afgeven met het verzoek om een afspraak te maken via een e-mail of het KCC.

## **HANDELWIJZE WANNEER EEN DEUR GESLOTEN BLIJFT**

Indien de deur van een hoofdgebouw gesloten blijft:

- Bij het niet aantreffen van de eigenaar in het hoofdgebouw kloppen of bellen we aan bij het bijgebouw, wanneer die een eigen toegang heeft.
- Wanneer ook deze toegang dicht blijft, een kaart met contactgegevens van één van de Toezichthouders in de brievenbus stoppen en verzoeken om via een e-mail contact op te nemen en een afspraak voor een controle maken.

## **HANDELWIJZE BIJ RISICOVOLLE SITUATIES**

- Bij enigszins agressief gedrag van eigenaar/bewoner/dieren zullen de toezichthouders zich terugtrekken en indien nodig de politie inschakelen. Dit is nergens voorgevallen. Echter één eigenaar waarschuwde ons, dat als wij met een machtiging van de burgermeester aan zijn deur zouden verschijnen, hij de honden los zou laten (dat waren grote honden!!).
- Daarvoor hebben zij tevoren contact en overleg gehad met de wijkagent.
- Gevaarlijke situaties direct melden bij de Coördinerend Toezichthouder Omgevingsrecht. Eén keer hebben wij hem in kennis gesteld over een in onze ogen gevaarlijke situatie. De verdere afhandeling daarvan hebben we niet vernomen.

## **COVID-19 MAATREGELEN**

Ten tijde van maatregelen van de overheid in verband met COVID-19 houden de Toezichthouders zich aan de dan geldende maatregelen. De Toezichthouders zullen bij binnentreden te allen tijde een mondkapje dragen en gebruiken gel als ontsmettingsmiddel (sanitizer) om te desinfecteren. De afstand van 1,5 meter zal zo veel mogelijk in acht worden genomen. Door het geringe vloeroppervlak van menig bijgebouw kan dat vaak lastig ten uitvoer gebracht worden, hetgeen betekent, dat één Toezichthouder zodanig bij de toegangsdeur blijft staan, dat hij zijn collega altijd kan blijven waarnemen.

## CHECKLIST

Uit het Bouwbesluit 2012 (bestaande bouw) hebben de toezichthouders, na verscheidene tussenstappen, een korte checklist gedestilleerd aan de hand waarvan de controles in de bijgebouwen plaats hebben gevonden. Deze checklist heeft de volgende hoofdstukken:

- Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid (hoofdstuk 2);
- Technische bouwvoorschriften voor gezondheid (hoofdstuk 3);
- Technische bouwvoorschriften voor bruikbaarheid (hoofdstuk 4);
- Voorschriften inzake installaties (hoofdstuk 6);
- Voorschriften inzake gebruik bouwwerken, open erven en terreinen (hoofdstuk 7);
- Een algemeen hoofdstuk, dat niet gerelateerd is aan het Bouwbesluit 2012 (rookmelders zijn per 1 juli 2022 verplicht gesteld voor een woonfunctie, bestaande gebouwen. De check op de verplichting van de aanwezigheid van rookmelders in de vluchtroutes zal verder opgenomen moeten worden in hoofdstuk 6 Bouwbesluit 2012).

De hoofdstukken bevatten diverse vragen over de aanwezigheid van een verscheidenheid van zaken. De vragen zijn zodanig opgesteld, dat steeds bij een positief antwoord, punten worden toegekend. Bij een negatief antwoord worden geen punten bijgeschreven.

Per bewoonde bijgebouw worden deze punten automatisch getotaliseerd. Het totaal bepaalt in een later stadium de prioriteit voor elk bewoond bijgebouw om te komen tot handhaving of vergunning, met andere woorden bijgebouwen met een hoog aantal punten zijn het minst veilig en hebben dus de hoogste prioriteit om aan te pakken.

Het maximaal te bereiken puntenaantal was 1200, wanneer er niets in orde was. Daarentegen was bij een score van nul punten alles goed geregeld. Er waren enkele vragen waaraan geen punten waren gekoppeld, maar die van belang zijn voor een later te nemen standpunt ten aanzien van de prioriteit, zoals de aanwezigheid van rookmelders.

Ook was er een vraag betreffende de brandcompartimentering van het bijgebouw ten opzichte van die van de burens. Deze was in de meeste gevallen niet te achterhalen, omdat het daarbij gaat om de scheiding tussen de bijgebouwen.

## OVERZICHT CATEGORIEËN EN PRIORITEITEN

nr.	categorie prioriteit	aantal punten			kleur
		van		tot	
1	voldoet bijna, redelijk veilig	0	-	100	groen
2	voldoet niet, niet geheel veilig	100	-	500	geel
3	voldoet beslist niet, gevaarlijk	500	-	900	rood
4	extreem gevaarlijk, direct ingrijpen	900	-	1200	!!!

Als bijlage BB is een voorbeeld van een checklist toegevoegd.

## OVERZICHT AANTALLEN

Zie bijlage AA.

## INTERPRETATIE PUNTEENTELLING EN ANALYSE

Bij de checklist maken we onderscheid tussen bijgebouwen met één verdieping en met meer, dat wil zeggen is er wel of geen trap aanwezig. We hebben echter slechts één checklist met puntentoekening in gebruik. Dat betekent, dat een bijgebouw met twee bouwlagen meestal een hoger aantal punten scoort dan één met één bouwlaag. Overigens zijn de tot nog toe aangetroffen bijgebouwen bijna alle met twee bouwlagen of zelfs meer.

Zoals te zien is in het overzicht van de bezochte bijgebouwen met prioriteit (zie bijlage AA) zijn er een aantal niet veilig, echter deze veiliger maken kan ingrijpend zijn. De trap is bij een calamiteit een wezenlijk onderdeel van de vluchtweg. Die veilig beloopbaar maken heeft nogal wat consequenties. Het verbreden naar de minimale breedte, het aanpassen van de steilte, het aanhouden van een minimale aan- en optrede of het aanhouden van een minimale vrije ruimte boven de traptreden, zorgen er voor, dat het trapgat aanzienlijk vergroot moet worden, waardoor het minimaal aanwezige vloeroppervlak voor bewoning niet wordt gehaald, dit betekent overbewoning. Om dan een veiliger bijgebouw te verwezenlijken, moeten er ook constructieve wijzigingen in de vloer worden aangebracht met een langere raveelbalk en verdubbeling van de hoofdrameelbalken.



Bovenaanzicht van een gedeelte van een balklaag met een trapgat.

Voorbeeld raveling

Veel bijgebouwen hebben een zadeldak met een vrije ruimte tussen verdiepingvloer en onderkant nokgording van  $1,65$  à  $1,80 \text{ m}^1$ . Deze maat moet volgens het Bouwbesluit 2012 voor bewoning  $2,10 \text{ m}^1$  bedragen. Het niet voldoen aan deze norm levert slechts een gering aantal punten in de checklist op. Echter om dit gemis aan hoogte aan te pakken moet de gehele kap omhoog. Dat betekent in sommige straten dus van de gehele rij bijgebouwen, waarvan de gordingen hoogstwaarschijnlijk door lopen, of een rij met verschillende hoogten van daken, wanneer de burens met een berging geen kosten voor het liften willen maken.

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment (van de woning) moet dan ook in orde worden gebracht. Bij verbouw is dat minimaal 30 minuten.

Mocht men het bijgebouw naar een woonfunctie willen brengen dan moet het in ieder geval voldoen aan **alle** technische eisen van het Bouwbesluit 2012 (woonfunctie).

## CONSTATERINGEN

Dit is een eindrapport over de stand van zaken betreffende de inventarisatie van bewoonde bijgebouwen in de Projecten 1 tot en met 24. Zie kaartjes van respectievelijk Katwijk aan Zee op bijlage foto01 en Katwijk aan den Rijn op bijlage foto02. Hieruit zijn de volgende punten naar voor gekomen:

- a. Veel bijgebouwen, waar bewoning plaats vindt, scoren in de checklist punten op het niet voldoen van de trap (=onderdeel van de vluchtroute) en de hoogte van de ruimte op de verdieping en/of de begane grond aan het Bouwbesluit 2012. De breedte van de trap, de hoogte van de optrede, de diepte van de aantrede en steilte van de trap wijken dan vaak af. Ook ontbreekt er dan een leuning, is het trapgat niet afgezet met een hekwerk of is de trap niet meer dan een ladder die al dan niet bevestigd is aan de vloer of wand. Bij veel bewoonde bijgebouwen kan je niet anders dan achterste voren de ladder of trap afdalen.
- b. De hoogte van de verblijfsruimte is bepaald van vloer tot onderkant nokgording of onderkant plafond. Het is geen uitzondering dat deze minder bedraagt dan  $2,10 \text{ m}^1$ , hetgeen de minimale eis in het Bouwbesluit is. Als laagste maat hebben we in een bijgebouw onder de nokvorst van een zadeldak een hoogte van 1,35 meter aangetroffen, waar je het bed in moet kruipen en dat meer lijkt op een tent!!
- c. Wij hebben op verscheidene adressen bewoning van het bijgebouw door twee of meer personen aangetroffen. Ook bewoning door minderjarigen (kinderen) komt een aantal keren voor; op één adres stonden er bedden klaar voor logies door twee volwassenen en drie kinderen. Dit wordt in het Bouwbesluit 2012 overbewoning genoemd, met andere woorden er is te weinig vloeroppervlak van de verblijfsruimte voor het aantal personen, dat er gehuisvest is. De minimale wettelijke eis per persoon is  $12 \text{ m}^2$ .
- d. Vaak vormen elf bijgebouwen een aaneengesloten rij. Wat we niet hebben kunnen controleren is de brandcompartimentering tussen de bijgebouwen. Dit is op het oog niet te controleren, maar het vermoeden bestaat, dat deze niet voldoet. Elk woning moet volgens de wet/bouwbesluit voldoen aan een eigen brandcompartimentering.
- e. Ook kwamen wij bijgebouwen tegen die bouwkundig gesplitst zijn in verscheidene objecten (bewoonde delen en bergingen) waarvan de brandcompartimentering niet voldoet aan de minimale wettelijke eisen.
- f. Uit onderzoek en gesprekken met de eigenaren en huurders is gebleken, dat de bewoners van de zomerhuisjes bij permanente huur niet ingeschreven staan, waar ze daadwerkelijk verblijven (in het bijgebouw), maar op het adres van het hoofdgebouw of erger nog bij hun vader en/of moeder of elders. Dat duidt op een verkeerde registratie in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit schetst een verkeerd beeld en kan voor problemen zorgen bij hulpverlening, zoals het niet terug kunnen vinden van personen/identificeren bij brand/explosie en het niet tijdig vinden van een slachtoffer van een hartstilstand. Het heffen van

gemeentelijke belastingen wordt bemoeilijkt of is niet mogelijk; het levert spookbewoning op.

- g. Wij hebben tijdens de inventarisatie gesprekken gevoerd met veel eigenaars en bewoners van bijgebouwen. Wij hebben nog al eens de vraag te horen gekregen, wat de gemeente gaat doen met de inventarisatie, dat wil zeggen, gaat de gemeente hierop handhaven of de bewoning van de bijgebouwen in tact laten? Gaat de gemeente de huurders/bewoners elders in Katwijk huisvesten?
- h. Over het algemeen zijn de bewoners vriendelijk en zijn genegen om ons, soms na enig aandringen of discussie, het bijgebouw te laten inspecteren.
- i. Verder zijn de eigenaren en bewoners openhartig naar ons toe, ook over de buurt, waarin zij wonen. Zij wezen ons op een aantal bewoonde bijgebouwen.
- j. In de periode van eind 2021/ begin 2022 hebben we een aantal eigenaren of bewoners aangetroffen, die besmet waren met het Covid-19 virus, waardoor we onze controle daar hebben uitgesteld.
- k. Bij één eigenaar zijn we naar de zolder geloodst om van daaruit te constateren waar in de omgeving van zijn huis bewoning in de zomerhuisjes plaats vond.
- l. Een aantal malen hebben we de toelichting op onze komst moeten houden in de Poolse taal, waarvoor we vooraf met behulp van Google Translate het doel van onze controle hebben gedicht.
- m. In een aantal bijgebouwen waren aannemers of vrienden bezig met een verbouwing ten behoeve van verhuur. Naar verluidt worden er twee bijgebouwen, naast elkaar gelegen, samengevoegd. Deze zullen straks als één woonruimte te huur worden aangeboden.
- n. Uit de cijfers van de huidige gecontroleerde zomerhuisjes/bijgebouwen blijkt, dat circa 18% bewoond wordt.

## AANBEVELINGEN

1. Aan de bijgebouwen in de categorie van 0 tot 100 punten (**groen** in de overzichten) mankeert niet veel of zij zijn geheel in orde. Deze kunnen met geringe aanpassingen vergund worden ca. 4%.
2. Bij de bijgebouwen in de categorie van 100 tot 500 punten (**oranje** in de overzichten) zijn één of meer zaken niet in orde, waardoor zij minder veilig zijn dan behoort. In verband met gevaarstelling is ons advies handhavend op te treden ca. 5%.  
Sommige daarvan hebben één onderdeel dat niet voldoet, namelijk de hoogte van de verblijfsruimte. Als het zomerhuis/bijgebouw een vrijstaand gebouw is, dan kan een verhoging van bijvoorbeeld de kap nog redelijk gemakkelijk verwezenlijkt worden. Voor een onvoldoende hoge verblijfsruimte op de begane grond als er nog een eerste verdieping boven zit, is dat al lastiger te realiseren. Twee bijgebouwen zijn in deze categorie terecht gekomen, omdat er een moeder met een klein kind woont. Hiervoor zie ik niet direct een oplossing, want het duurt nog vele jaren voordat de kleine meid op zichzelf gaat wonen.
3. Voor de enkele bijgebouwen die meer dan 500 punten scoren (**rood** in de overzichten) zien we maar één oplossing en dat is afbreken en een nieuwe bouwen, die wel aan de wettelijke eisen voldoet 0,3 %.
4. Als de gemeente gaat handhaven zal er ongetwijfeld ontevredenheid onder bewoners en eigenaren gaan ontstaan. Dat kan deels voorkomen worden door de woningbouw te stimuleren.

5. Wij, toezichhouders adviseren de Raad en het College van B&W om handhavend op te treden bij bewoningen van bijgebouwen die in de categorie **oranje** en **rood** vallen in verband met gevaarstelling/overbewoning.

## **VERVOLG WERKZAAMHEDEN**

In de maand juli zijn we gaan controleren in Katwijk aan den Rijn. Uitgezonderd de cijfers van de Projecten 21, 23 en 24, zijn de resultaten daarvan zijn niet opgenomen in de lijst van bijlage AA.

## **BRONNEN**

Er zullen voor de inventarisatie de volgende systemen worden geraadpleegd:

BAG stratenregister van de Gemeente Katwijk

BAG-viewer;

Google Streetview;

Lijst met hotspots van de Cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)

Key2vergunningen;

Nedbrowser met kaarten en luchtfoto's;

Ruimtelijkeplannen.nl;

Plattegrond van Katwijk op kaart.

## **DIVERSE BIJLAGES**

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

## Toelichting rollen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Bij deze vlakken is in sommige gevallen ingevuld welke rol wordt vervuld door het betreffende gegeven. Het cijfer dat hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende rol in onderstaand overzicht.

### **3** Adres

### **15** Medewerker gemeente