

Lijst 7 Project 8-9

18-03-2022

Nieuwe geselecteerde adressen en bezochte adressen/bijgebouwen

1. [redacted] Nog te bezoeken op 25-03.
2. [redacted] Nog te bezoeken op 25-03.
3. [redacted] Nog te bezoeken op 25-03
4. [redacted] Nog te bezoeken op 25-03..
5. [redacted] 3 J Bezocht maar niet gecontroleerd, het bijgebouw is vast aan het hoofdgebouw. 3 J
6. [redacted] Geen gehoor, kaart in de brievenbus gedaan.
7. [redacted] Geen gehoor, kaart in de brievenbus gedaan.
8. [redacted] Schuur/berging.
9. [redacted] Schuur/berging.
10. [redacted] Schuur/berging.
11. [redacted] 3 J Bewoonster van het hoofdgebouw heeft Corona. Zij vertelde dat het bijgebouw door haar moeder wordt bewoond. Een visitekaartje afgegeven voor een afspraak.
12. [redacted] 3 J Eigenaar gesproken, bijgebouw wordt verhuurd voor vakantieverhuur. Visitekaartje afgegeven voor een afspraak.
13. [redacted] 3 J Zoon gesproken, vertelde dat zijn ouders het beste antwoord op onze vragen kan geven. Een visitekaartje afgegeven voor een afspraak.
14. [redacted] 3 J Eigenaar verklaard dat het bijgebouw bewoond wordt. Komt nu niet goed uit. Visitekaartje afgegeven voor een afspraak.
15. [redacted] Schuur/berging
16. [redacted] Nog te bezoeken op 25 -03.
17. [redacted] 3 J Ter plaatse mevrouw gesproken. Zij verteld dat zij geen eigenaar is van het pand. Haar een visitekaartje gegeven om in contact te komen met de eigenaar. Eigenaar neemt via KCC contact met ons op en verteld dat zijn schoonmoeder in het bijgebouw woont. Wil niet meewerken aan een opname in het bijgebouw. Betreft de heer
18. [redacted] 13 J 5 J 3 J binnenterrein: Geen gehoor.
19. [redacted] 3 J Gaat worden bewoond door de zoon van de eigenaar. Betreft 2 laags. 1^e verdieping slaap- en woonkamer, hoogte verblijfsruimtes in orde, trap in orde, ventilatie en daglichttoetreding in orde. Begane grond keuken en badkamer in orde ventilatie en daglicht aanwezig. Cv ketel laats gecontroleerd in 2021. **Geen foto's gemaakt!**
20. [redacted] berging/schuur.
21. [redacted] 3 J berging/schuur.

Project 8:

22. [redacted] Op afspraak het bijgebouw gecontroleerd. Het bijgebouw op het achtererf behoort aan [redacted] 3^e verdieping. Betreft een 2 laags bijgebouw. Begane grond zijn de woonkamer/keuken en badkamer gelegen (luchtverversing aanwezig), hoogte van het verblijfsgebied is 2.06 m. Op de 1 verdieping is het slaapgedeelte, hoogte van het verblijfsgebied is 1,95 m, in de hoek van de slaapkamer is de cv ketel opgehangen en oogt vrij nieuw uit. Gevel is bekleed met hout, brandklasse onbekend. Volgende eigenaresse slapen de kinderen hier als ze op bezoek zijn. Eigenaresse heeft een rookmelder gekocht maar deze moet nog worden opgehangen, ligt nu op de eettafel. **Foto's gemaakt!**
23. [redacted] Op afspraak het bijgebouw gecontroleerd. Zowel de eigenaresse als de bewoner van het bijgebouw waren aanwezig bij de opname in het bijgebouw. Betreft een 2 laags bijgebouw, de hoogte van zowel de begane grondlaag als de 1^e verdieping voldoen aan de minimale eis van Bb 2012. De hoogte van de begane grond is 2.19 m en 1^e verdieping is 2.17 m. Op de begane grond bevindt zich de keuken en badkamer (luchtverversing aanwezig). Trap is beloopbaar maar voldoet net aan de minimale eis van 70 cm breedte, betreft een trap kwartslag links, rechte deel is 68 cm breed en onderste deel kwartslag is 58 cm breed. Op de 1^e verdieping is geen trapafscheiding aangebracht. Verder is er ruim daglichttoetreding in het bijgebouw. Rookmelder aanwezig. Cv ketel bevindt zich in de stallingsruimte om de hoek. **Foto's gemaakt!**

- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.
- 34.
- 35.
- 36.
- 37.
- 38.
- 39.
- 40.
- 41.



Op afspraak nog in Project 3 gecontroleerd:

42. [redacted] Bewoond door een dame. Betreft 2 laags. Bijzonderheden: Trapbreedte voldoet, maar is te stijl en trapafscheiding voldoet niet de openingen zijn te groot en overklimbaar. **Foto's gemaakt!**

AANTAL BEZOCHT 19 PANDEN: 6 bergingen gecontroleerd+4 bewoningen gecontroleerd+3 niet thuis

4 bewoond maar nog niet kunnen controleren

1 vast aan het hoofdgebouw

1 onbekend wat het is zoon gesproken en een visitekaartje achtergelaten

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Toelichting rollen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Bij deze vlakken is in sommige gevallen ingevuld welke rol wordt vervuld door het betreffende gegeven. Het cijfer dat hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende rol in onderstaand overzicht.

3 Adres

5 Telefoonnummer

13 Gemachtigde