

# Lijst 6 Project 9

11-03-2022

## Nieuwe geselecteerde adressen en bezochte adressen/bijgebouwen

1. [redacted] 2 laags, bg garage en 1<sup>e</sup> bergruimte, gecontroleerd.
2. [redacted] Aan de deur gegaan, geen gehoor, kaart in de brievenbus.
3. [redacted] 2 laags, bg stalling, 1<sup>e</sup> bergruimte, gecontroleerd.
4. [redacted] 2 laags, bg stalling, 1e bergruimte, gecontroleerd.
5. [redacted] 3 J 2 laags, bg stalling, 1e bergruimte, gecontroleerd.
6. [redacted] Aan de deur gegaan, geen gehoor, kaart in de brievenbus.
7. [redacted] 3 J Bewoning door een meerderjarig zoon. 2 laags, bg woonkamer wc/douche mechanisch luchtverversing aanwezig, keuken afzuigkap aanwezig, hoogte 2,17 m. 1<sup>e</sup> verdieping 2 kamers waaronder één slaapkamer hoogte tot aan de nok is 1.96 m, cv in kast aanwezig, trap voldoet aan minimale trapbreedte is ongeveer 80 breed, ook de verplichte trapleuning is aanwezig. Voldoende daglichttoetreding. Foto's gemaakt!
8. [redacted] 3 J Bewoning door een arbeidsmigranten. De eigenaresse wil niet meewerken aan de controle van het bijgebouw. Volgens haar is het bekend bij de gemeente dat het in gebruik is voor bewoning. Zij vertelde in eerste instantie dat het bijgebouw wordt bewoond door Poolse mensen en later nadat wij gingen doorvragen vertelde zij dat er maar één persoon woont. Deze zou werken bij visgroothandel [redacted] 13 J Zij vertelde dat BG gebruik wordt als stalling en dat de 1<sup>e</sup> verdieping gebruikt wordt voor bewoning. Er zijn volgens haar 2 kamers op de 1<sup>e</sup> verdieping en het bijgebouw heeft alle voorzieningen, zoals keuken, wc en douche. Geen foto's!
9. [redacted] 2 laags, bg garage en 1e bergruimte, gecontroleerd.
10. [redacted] : Aan de deur gegaan, geen gehoor, kaart in de brievenbus.
11. [redacted] : 1 laags, berging, gecontroleerd.
12. [redacted] : Aan de deur gegaan, geen gehoor, kaart in de brievenbus.
13. [redacted] : 2 laags, bg garage en 1e bergruimte, gecontroleerd.
14. [redacted] : 2 laags, bg garage en 1e bergruimte, gecontroleerd.
15. [redacted] 3 J 2 laags, bg garage en 1e bergruimte, gecontroleerd.
16. [redacted] 3 J Bewoning voor vakantieverhuur, 3 laags, Kelder, 2 slaapkamers en badkamer, voldoet aan de eisen voor een logiesfunctie, hoogte kelder is 2.34 m, BG woonkamer keuken, 1<sup>e</sup> verdieping is een vliering. Het gebouw heeft trappen en voldoen aan de minimale eisen van Bb 2012, trapbreedte is ongeveer 80 cm. Ook zijn de verplichte trapleuningen aanwezig. Tevens zijn er rookmelders en co melder aanwezig, deze moeten wel nog op de juiste plaats worden aangebracht. Nu staan deze niet op de juiste hoogte/ en plaats. De eigenaar hiervan op de hoogte gesteld. Zowel in de keuken als badkamer is een luchtverversing aanwezig. Voldoende daglichttoetreding. Foto's gemaakt!
17. [redacted] 3 J Bewoning, wordt af en toe verhuurd, niet voor toeristen. Staat momenteel leeg. 2 laags BG woonkamer, douche/wc geen luchtverversing aanwezig (wel een raampje die open kan) en keuken, hoogte van BG is 2,19 m. De 1 verdieping 1 kamer, hoogte is 2.02 m. Trapbreedte voldoet niet en is ongeveer 55 cm breed. CV aanwezig op de 1<sup>e</sup> verdieping.
18. [redacted] 3 J Aan de deur gegaan, geen gehoor, kaart in de brievenbus.

19. 2 laags, bg stalling, 1e bergruimte, gecontroleerd.
20. Aan de deur gegaan, geen gehoor, kaart in de brievenbus.
21. 2 laags, bg stalling, 1e bergruimte, gecontroleerd.
22. Aan de deur gegaan, geen gehoor, kaart in de brievenbus.
23. Aan de deur gegaan, geen gehoor, kaart in de brievenbus.
24. 2 laags, bg stalling, 1e bergruimte, gecontroleerd.
25. 2 laags, bg stalling, 1e bergruimte, gecontroleerd.
26. 2 laags, bg stalling, 1e bergruimte, gecontroleerd.
27. 2 laags, bg stalling, 1e bergruimte, gecontroleerd.
28. 2 laags, bg stalling, 1e bergruimte, gecontroleerd.
29. 2 laags, bg stalling, 1e bergruimte, gecontroleerd.
30. 2 laags, bg stalling, 1e bergruimte, gecontroleerd.
31. 2 laags, bg stalling, 1e bergruimte, gecontroleerd.
32. 2 laags, bg stalling, 1e bergruimte, gecontroleerd.
33. 2 laags, bg stalling, 1e bergruimte, gecontroleerd.
34. 2 laags, bg stalling, 1e bergruimte, gecontroleerd.
35. Aan de deur gegaan, geen gehoor, kaart in de brievenbus.
36. Aan de deur gegaan, geen gehoor, kaart in de brievenbus.
37. Aan de deur gegaan, geen gehoor, kaart in de brievenbus.
38. Berging, gecontroleerd.
39. : Aan de deur gegaan, geen gehoor, kaart in de brievenbus.
40. : Berging, gecontroleerd.
41. : Berging, gecontroleerd.
42. : Berging, gecontroleerd.
43. : Berging, gecontroleerd.
44. : Aan de deur gegaan, geen gehoor, kaart in de brievenbus.
45. : Aan de deur gegaan, geen gehoor, kaart in de brievenbus.
46. : Berging, gecontroleerd.
47. : Berging, gecontroleerd.
48. : Berging, gecontroleerd.
49. : Aan de deur gegaan, geen gehoor, kaart in de brievenbus.

**AANTAL BEZOCHT 49 PANDEN: 30 bergingen gecontroleerd+4 bewoningen gecontroleerd+15 niet thuis**

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

## Toelichting rollen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Bij deze vlakken is in sommige gevallen ingevuld welke rol wordt vervuld door het betreffende gegeven. Het cijfer dat hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende rol in onderstaand overzicht.

### **3** Adres

### **13** Gemachtigde